



改善箇所説明図




燃料ホース

不具合内容

燃料装置において、燃料ホースの材質が不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、材質の劣化によりピンホールが発生して燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースの品番を点検し、対象となるものは良品と交換する。



は交換部品を示す。