


改善箇所説明図

(②コネクターの接触不良)



不具合の内容

電気装置において、電気配線のコネクタ接点の形状が不適切なものがあるため、走行時の振動等により接点の接触が不良となり、前照灯等の灯火装置類が点灯しなくなるか、EBSが作動しなくなるか、原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コネクタのターミナルを点検し、接点形状の不適切なものはターミナルを良品と交換する。