




改善箇所説明図
(④キャブマウントと電源用配線の干渉)



電源用配線がキャブマウントに接触






＜改善前＞



クランプの向きを180° 変えて
取り付ける。

L 型ブラケットを取り除いて
クランプを取り付ける。

＜改善後＞



クランプ

注意 : は改善箇所を示す

不具合の内容

電気装置において、電源用配線の取り回しが不適切なため、キャブマウントに干渉するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該配線が損傷して電源が供給されなくなり、原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該配線を点検し、取り回しが不適切なものは取り回し位置を変更する。また、当該配線が損傷しているものは、損傷の程度に応じて修理する。