



改善箇所説明図 ②




基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料ポンプ内部の回転弁と回転弁収納部の内壁との間隙が不適切なものがあるため、温度変化により回転弁と内壁とが干渉して回転抵抗が増し、燃料吐出量が低下することにより原動機が停止し、再始動ができなくなるおそれがある。



改善の内容

全車両、燃料ポンプを点検し、対象となるものは良品と交換する。

注:  は改善部品を示す