


改善箇所説明



注： は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

サイドスタンドにおいて、支持脚部の熱処理と溶接に不適切なものがあるため、車両を駐車した際、サイドスタンド支持脚が溶接部から突然破損して折れ曲がり、車両が転倒するおそれがある。

改善内容

全車両、サイドスタンド支持脚を対策品と交換する。

識 別

交換した部品には、サイドスタンド・フットパッドもしくは、レッグピンのどちらかに「R」マークが刻印されている。