


改善箇所説明図

(前輪ホイール・ハブのセンター・キャップが、脱落する。)



注意 : は交換箇所を示す

不具合の内容

走行装置において、前輪ホイール・ハブのセンター・キャップの形状が不適切なものがあるため、走行中の振動等で当該キャップが緩むことがあり、そのままの状態で使用を続けると当該キャップが脱落して他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、車台番号を点検し、対象となるものは、前輪ホイール・ハブのセンター・キャップを良品と交換するとともに前輪ホイール・ハブ内を点検し、ハブ・ベアリングが損傷しているものは、前輪ホイール・ハブを新品と交換する。