


改善箇所説明図



改善措置の内容

- ・全車両、ブレーキホースを点検し損傷している場合は交換する。
- ・全車両、当該部位にクランプを追加する。

注： は交換及び追加部品を示す。

不具合の内容

制動装置において、ブレーキホースの前輪ストラット部への固定方法が不適切なため、走行時の振動等でブレーキホースが保持金具から抜けることがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースがタイヤまたはホイールと干渉して損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。