



改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

車体において、番号標板を取り付けているブラケットのシャフト端部の左右固定用ワッシャの取付方法が不適切なため、当該ブラケットの開閉操作及び走行時の車両振動等により当該ワッシャが外れることがあり、最悪の場合、当該ブラケットが脱落して他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブラケットの左右シャフトの固定ワッシャを対策品と交換する。