


改善箇所説明図

①ライト・コントロール・モジュール(灯火装置制御用コンピュータ)が焼ける。



不具合の内容

灯火装置のライト・コントロール・モジュール(灯火装置制御用コンピュータ)のプログラムに不適切なものがあるため、使用状況及び架装状況によってはライト・コントロール・モジュールに負荷がかかって過熱し、そのままの状態で使用を続けると、当該ライト・コントロール・モジュールが焼けて灯火装置が作動不良に至り、最悪の場合には火災が発生するおそれがある。

改善の内容

全車両、ライト・コントロール・モジュール(灯火装置制御用コンピュータ)のプログラムを変更する。