



改善箇所説明図



← 車両前方



ブレーキパイプ

基準不適合発生箇所

制動装置の左前輪用配管において、
損傷したブレーキパイプを組み付
けたものがあるため、当該パイプ
から制動液漏れが発生することが
あり、最悪の場合、制動力が低下
するおそれがある。

〈識別〉

ブレーキパイプに白ペイ
ントを塗布

〈改善内容〉

全車両、ブレーキパイプを
点検し、対象となるものは
良品と交換する。

内は、交換部品を示す。