



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



コンピューター

改善措置の内容

全車両、当該コンピューターのプログラムを再設定する。

不具合内容

原動機において、制御用コンピューターのプログラムに不適切な部分があるため、渋滞走行時等に確実な制御が出来ずに失火することがあり、最悪の場合、エンジンが停止して再始動ができなくなるおそれがある。

識別：コントロールユニット格納箱
のカバーに赤色ペイントを塗付する。