


改善箇所説明図



基準不適合箇所

後輪制動装置において、ブレーキホースの材質及び取付方向（一部の車両については取付方向のみ）が不適切なため、緩衝装置の伸縮により当該ホースが大きく曲げられ、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが破損することがあり、制動液が漏れて制動不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ブレーキホースを確認し、対象となるものはブレーキホースを対策品と交換する。

全車両、ブレーキホースを正規の方向に取り付ける。

識別

組み付け方向はフィッティングの角度と位置

材質は識別マーク“E”の有無

注: は交換部品を示す