





改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

注： は交換部品を示す。

改善前



改善後



排気管のエンドパイプの設計角度が不適切なため、開口方向が左向きとなっている。そのため、発散するガスが他の交通に悪影響を及ぼすおそれがある。

改善の内容

全車両、リア・マフラーをエンドパイプ部の開口角度を改良した対策品と交換する。