


改善箇所説明図



識別方法：シリンダヘッドカバー上面前部に黄色ペイントを塗布

＜改善内容＞

全車両、当該潤滑装置を対策品と交換するとともに、タイミングチェーンアッセンブリーを交換する。

内は、交換部品を示す。