




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

燃料タンク上部に装着されている燃料遮断弁の加工が不適切なものがあるため、燃料遮断弁が正常に作動しないことがある。そのため、燃料が燃料蒸発ガス発散防止装置へ流入し、最悪の場合、当該装置から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料遮断弁を良品と交換する。 燃料分離器を追加装着する。



燃料分離器（追加）

注： は交換または追加部品を示す。