


改善箇所説明図



＜改善内容＞

全車両、当該センサを対策品と交換する。

全車両、故障診断コードの確認を行ない、必要と認められるものはキャニスタを点検し、相当量の燃料が蓄積されている場合は、キャニスタ及び燃料タンクを新品と交換する。

☐ 内は、交換部品を示す。