


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該取付けナット部を点検し、割りピンが付いていないものはナットを規定トルクで締め付け新品の割りピンを組み付ける。