



改善箇所説明図 ①



改善の内容

全車両、操作スイッチを対策品と交換するとともに前照灯用配線のメス端子を良品と交換する。
 なお、カプラーに損傷がある場合はカプラーを良品と交換する。



注： は交換部品を示す。

識別：助手席側ドアチェッカーの取付ボルト頭部に黄ペイントを塗布する。