


改善箇所説明図



基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因

ペダルブラケットのクラッチケーブル取り付け台座の溶接が不十分なため、当該溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ペダルブラケットとクラッチケーブル取り付け台座の溶接部が破損し、クラッチが切れず、最悪の場合には走行不能となるおそれがある。

改善措置の内容

全車両ペダルブラケットの識別マークを確認し、ペダルブラケットを対策品と交換する。