



【改善箇所説明図②】



基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

電気配線（メインハーネス）の取り廻しが不適切なため、当該配線が足踏み式駐車ブレーキペダルのリターン・スプリングと干渉し、走行時の振動等により当該配線が損傷することがある。そのため、速度計等が作動しなくなる等電装品に不具合が発生し、最悪の場合、当該配線が焼損するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該部分の電気配線に保護カバーを追加する。