


【改善箇所説明図③】



基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

補助電動冷却水ポンプの冷却水ホースとアルミ製冷却水パイプの間隔が狭いため干渉しているものがある。そのため、原動機の振動により冷却水ホースが摩耗し破損して冷却水が漏れ、最悪の場合、原動機がオーバーヒートするおそれがある。

改善措置の内容

全車両、冷却水ホースとアルミ製冷却水パイプの間隔を点検し、間隔が不適切なものは補助電動冷却水ポンプのホルダーの加工をおこない、冷却水パイプと冷却水ホースの間隔を確保する。

