







ブロワファン・モーター
用フューズ回路

基準不適合発生箇所




注： は交換部品を示す。

改善前



ブロワファン・モーター用フューズ回路

改善後



ブロワファン・モーター用
対策フューズ回路

車室内のエアコン装置の風量等を調整するブロワファン・モーター用フューズ回路の接点形状が不適切なため、エアコンを長時間にわたり最大風量で連続使用すると、当該接点間にアーク放電が発生して接点が摩耗し、摩耗粉が回路上に堆積するものがある。そのため、当該フューズ回路上の接点間の抵抗が増して発熱し、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ブロワファン・モーター用フューズ回路を対策品と交換する。

対策品の供給に時間を要すことから、当面の暫定措置として、全ての使用者に不具合内容を通知し、後日当該ブロワファン・モーター用フューズ回路を対策品と交換する。