



改善箇所説明



注: は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

尾灯および制動灯の電球の端子の形状が不適切なため、当該電球がソケットに固定されていないものがある。そのため、走行中の振動等により当該電球が脱落して尾灯および制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、当該電球を対策品と交換する。

識 別

電球の取り付け部の形状が異なっている。