



改善箇所説明図



基準不適合箇所



- 1 フィードホースコネクター
- 2 リターンホースコネクター

注 は交換部品を示す

●基準不適合発生箇所

燃料タンクへ接続する燃料ホースのコネクターの形状が不適切なため、当該コネクターの取り付けを誤ると、走行中に破損することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料が流出し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

●改善内容

全車両、コネクターを対策品と交換する。

なお、対策品の供給に時間を要するため、暫定措置として、不具合内容を案内し、部品の確保が出来次第、対策を行う。