


改善箇所説明図



エアバッグ（エアバッグコントロールユニット）



改善の内容

全車両、コントロールユニット
のプログラミングを再設定する。

不具合の内容

エアバッグ コントロールユニットのソフトウェアが不適切なため、前席シートの着座センサーが乗員の着座を感知できない場合があり、事故等の衝突時、助手席エアバッグが作動しないおそれがある。