




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

排気管と消音器とを接続する取付金具の拘束力が不足しているため、当該接続部から排気ガスが漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該排気管が外れ、騒音が増大するおそれがある。



取付金具

識別方法：左ストラットタワーに黄色ペイントを塗布

＜改善内容＞

全車両、当該排気管の取付金具を対策品と交換する。

 内は、交換部品を示す。