


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前席シートベルトの巻き取り装置の製造工程において、ベルト巻き取りバネの取付けが不適切なため、シートベルトの巻き取りがされないことがある。そのため、衝突等による衝撃を受けた場合に乗員を保持できないおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、シートベルトを対策品と交換する。

識別方法：運転席ドアストライカ下部に黄色ペイントを塗布。

内は、交換部品を示す。