



## 改善箇所説明図



燃料ポンプ電子制御ユニット




Oリング(青)

接続端子



成型シール(青緑)



燃料ポンプ端子

### 基準不適合箇所

燃料ポンプ電子制御ユニットの防水機能が不適切なため、当該電子制御ユニットと燃料ポンプに接続している端子部に水が浸入し、錆が発生することがある。そのため、当該接続端子が腐食し、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。

注：  は改善部品を示す

### 改善の内容

全車両、燃料ポンプ電子制御ユニットのOリング(青)を対策品(青緑)に交換するとともに、電子制御ユニットと燃料ポンプの接続端子を点検し、端子が腐食している場合は、電子制御ユニットと燃料ポンプを交換する。

### 識 別

燃料ポンプ端子のシールの形状