


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ブローバイホース（クランクケースブリーザーホース）の取付け方法が不適切なため、原動機の振動等により当該ホースが外れ、ブローバイガスが大気中に放出されるおそれがある。

<改善内容>

全車両、対策用クランプを取り付ける。

識別方法：容易に確認できるので、識別の方法はとらない。

☐ 内は、追加部品を示す。