




改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、走行中に突然警告灯が点灯するとともに、エンジン回転の制御ができず、アクセル操作を行っても回転が上がらなくなったり、勝手に回転が上がるなどエンジンが不安定となるおそれがある。

エンジンコントロールユニット



改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニット番号を確認し、対策プログラムに変更する。

注： は改善部品を示す

識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。