


改善箇所説明図



ブレーキパイプ

注： は再組付け部品を示す。

基準不適合発生箇所

アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)の後輪ブレーキパイプを左右誤って取付けたものがある。そのため、ABSを作動させるような制動を行うと、後車輪の制動が左右逆に掛かり、車両の挙動を正しく制御できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ABSユニットの配管を点検し、誤ってブレーキパイプが取付けされている場合は正しく取付ける。

識別：ABS ブレーキパイプ1本に黄色ペイントを塗布する。