





改善箇所説明図



注記：車両によって取付け位置が異なる。

4回路保護バルブ



樹脂バルブ

基準不適合発生箇所

主制動装置において、故障時の対応機能である4回路保護バルブ内の樹脂部品の材質が不適切なため、圧力と熱によって当該バルブが変形することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、フロント及びリヤブレーキ回路でエア洩れが発生した場合、エア洩れ回路の遮断ができなくなり、ブレーキ回路の保護機能(エア圧力保持)が働かなくなるため、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該保護バルブを点検し、対策品が装着されていない場合には、当該保護バルブを対策品と交換する。

注意： は改善箇所を示す。

識別：対策作業終了車両は、4回路保護バルブ本体に貼付されているプレートが部品番号が20755195である。

部品番号プレート

