


改善箇所説明図



変速機において、動力を伝達するための歯車を固定するピンの強度が不足しているため、当該ピンが磨耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、摩耗が進行し、最悪の場合、歯車のかみ合いが外れて動力伝達ができなくなり、走行不能となるおそれがある。

改善処置： 全車両、ピンを対策品と交換する。

識別： ピンの端部に白ペイントを塗布する。