

改善箇所説明図



基準不適合箇所

変速機において、変速装置(シフタードラム)の構造が不適切なため、中立位置(ニュートラル)にした際にその状態を保持できないことがある。そのため、停車中、エンジンの振動等により、突然、中立位置から1速または2速に変速され、車両が動き出すおそれがある。

改善内容

全車両、シフタードラムを対策品と交換するとともに、ディテントアーム及びニュートラルスイッチを交換する。

識別

ニュートラルスイッチに白のペイントマーキングをつける。

