

改善箇所説明図




燃料パイプの位置



基準不適合発生箇所

樹脂製燃料パイプの耐熱性が不適切なため、排気マニホールド付近の配管部分が排気熱により溶損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部分から、燃料が漏れるおそれがある。



燃料パイプ

改善の内容

全車両、燃料パイプを対策品に交換する。

注: は改善部品を示す