



改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

前照灯において、乗車人員や積載物品の重量に応じ、自動的に前照灯の照射方向を調節する装置の光軸調整センサーに製造不良のものがあり、調節装置が誤作動することがある。そのため、照射角度が適正な位置に調整されず、最悪の場合、照射方向が上向きとなり、他の交通の妨げになるおそれがある。

光軸調整ユニット



光軸調整センサー



光軸調整センサー取付け位置

改善の内容

全車両、光軸調整センサーを対策品に交換する。

注： ☐ は改善部品を示す

識別：指定のステッカーを原動機室内に貼る。