


改善箇所説明図



注： は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

サイドスタンドの支点のピボットボルトの強度が不足しているため、駐車中に突然破損することがある。そのため、スタンドの車体への取付金具のボルトに負荷がかかり、最悪の場合、ボルトが破損し、車両が転倒するおそれがある。

改善内容

全車両、サイドスタンドー式を対策品に交換する。

識別

対策品は形状が異なるため、ボルトを目視することで外見から識別が可能。