


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

主制動装置のブレーキパッドの材質が不適切なため、制動時の摩擦熱によりパッドが高温となり膨張するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキが引きずりを起こして異常に発熱し、最悪の場合、フェードが発生し、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキパッドを良品と交換する。

識別

改善済車両には、ブレーキキャリパのボディー上部に白色ペイントを塗布する。(上記右図)

なお、良品はプレート裏面に刻印されている部品番号でも識別することが20918891である。

