


改善箇所説明図①



改善前

燃料ポンプ用電気配線

改善後



排気管



基準不適合箇所

燃料ポンプ用電気配線の取り回しが不適切なため、排気管に接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用が続けると、被覆が溶損して短絡し、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該配線を確認し、不適切なものは電気配線の取り直しを変更する。

注： は改善箇所を示す