




改善箇所説明図



位置決めピン

リヤブレーキキャリパー固定ブラケット



ブラケット取り付け図

基準不適合箇所

リヤブレーキのキャリパー固定ブラケットの位置決めピンの材質が不適切なため、制動時に当該ピンへ荷重がかかると、亀裂が生じることがある。そのため、ピンに繰り返し荷重がかかり、亀裂が進行して破断し、制動時にブレーキキャリパーがブレーキディスクと共回りし、ブレーキホースがリヤタイヤに巻き込まれ、最悪の場合、タイヤがロックし転倒するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、位置決めピンを対策品に交換する。

識別：交換済み車両には、リヤブレーキキャリパー取付ボルトの頭に、直径5mmの白ペイントマークを塗布する。

注： ☐ は改善箇所を示す