


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、定速走行装置解除スイッチおよび配線を対策品に交換する。

識別：フード右側のヒンジブラケットボルトに黄色いペイントを塗布する。

注： 内は交換部品を示す。