


改善箇所説明図



〈基準不適合発生箇所〉

エアコン制御用コントロールユニットの制御回路が不適切なため、エアコンのブロアモータを断続する際に発生する逆起電力により当該ユニットが破損することがある。そのため、室内ファンが作動せず、デフロスタの機能が損なわれるおそれがある。

〈改善内容〉

全車両、当該制御回路に対策用ダイオードを取り付ける。

識別方法：左ストラットタワーに黄色ペイントを塗布

☐ 内は、追加部品を示す。