




改善箇所説明図



リヤサスペンションリンク部拡大図

右図から改善箇所のみを表示した図



- 1 ドロップリンク
- 2 ドラッグリンク
- 3 固定ボルト
- 4 カラー

注: は改善箇所を示す

基準不適合箇所

リアサスペンション連結部の構造が不適切なため、固定ボルトに直接負荷がかかるものとなっている。そのため、悪路等の走行を繰り返した場合、当該ボルトに過大な負荷がかかり、最悪の場合、ボルトが折損し、車両が転倒するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リアサスペンション連結部の構成部品（カラー及びスリーブ）を対策品に交換する。

識別: 交換済み車両には、リンク固定ボルトの頭に、直径5mm の白ペイントマークを塗布する。