


改善箇所説明図



注 は交換部品を示す。

冷却ファン・モジュールのモーターの制御基盤に不良品が組み付けられているため、冷却水温が上昇しても、冷却ファンのモーターに電流が流れず、冷却ファンが作動しないことがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンがオーバーヒートする、又は、制御基盤が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

<改善方法>

全車両、良品の制御基盤が組み付けられている冷却ファン・モジュールと交換する。

<識別>

エンジンルーム内ラジエータ上面右端部に白ペイントを塗布する。