


改善箇所説明図③



基準不適合発生箇所

後輪の制動装置において、ブレーキホースの取り回しが悪いため、エンジンの振動によりブレーキホースが共振し、ブレーキオイルに気泡が発生しやすくなるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、気泡が増加し、最悪の場合、制動力が不足するおそれがある。

改善の内容：全車両、後輪のブレーキホースを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。