


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、定速走行装置解除スイッチおよび配線を対策品に交換する。

識別：フード右側のヒンジブラケット上側ボルトに黄色いペイントを塗布する。

注： 内は交換部品を示す。