


改善箇所説明図



基準不適合箇所

バッテリーの固定方法が不適切なため、バッテリーが振動し、バッテリーターミナル部の配線が損傷することがある。そのため、そのまま使用を続けると、バッテリーが充電されずエンジンが不調となり、最悪の場合、エンストし再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バッテリーブラケットを取り付けるとともに面ファスナーで固定する。また、配線が損傷している場合は新品と交換する。

注： ☐ は改善箇所を示す