



改善箇所説明図




目視

ブレーキキャリアパ分解図



ブレーキキャリアパ側面（上記目視より見た図）



アルミプレート(パーツナンバー、デートコード打刻)



パーツナンバー

デートコード

基準不適合発生箇所

ブレーキキャリアパに取り付けられているブレーキキャリアパブリッジの取付部のねじ山に不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボルトの締め付け力が弱くなり、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキキャリアパのパーツナンバーとデートコードを確認し、該当する場合またはパーツナンバーとデートコードが認識できない場合はブレーキキャリアパブリッジおよびボルトを良品と交換する。

組み合わせリスト

パーツナンバー	⇔	デートコード
1) 20523648	⇔	JT06
2) 20523651	⇔	AT08
3) 20523651	⇔	JT06
4) 20523651	⇔	QS49
5) 20523652	⇔	ET02
6) 20527037	⇔	AT02

識別方法

改善済車両には、ブレーキキャリアパのボディー上部に黄色ペイントを塗布する。

注: は交換部品を示す。