



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所



キャンピング車のリビング部に設置されている冷蔵庫において、プロパンガスを使用して冷却を行う装置のガス配管の固定が不十分なため、振動によりガス配管に亀裂が入り、最悪の場合、ガス漏れにより火災になるおそれがある。

注： 内は追加部品を示す。

識別方法：運転席ドアのインフォメーションラベルに緑色のシールを貼付ける。