


改善箇所説明図



樹脂製燃料タンクの内圧調整用チェックバルブ(調整弁)において、異品が装着されているため、圧力調整が適切に行われず燃料タンクが膨張し、タイヤと接触する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料タンクが損傷し、最悪の場合燃料が漏れるおそれがある。

全車両、チェックバルブを正規品に交換する。又、燃料タンクに接触の跡が有るものは新品の燃料タンクに交換する。

識別：正規品は、チェックバルブのボディー色が青/オレンジ(青が燃料タンク方向)である。

画像は、異品(黒/グレー)

注： はチェックバルブを示す。